




1階ロビー内観

名古屋市公会堂 / 改修

緑豊かな鶴舞公園の一角に位置する公会堂を近代建築の歴史的雰囲気を残しつつ全面リニューアル

歴史的価値の高い外観や内部のデザインはそのままに、1階・地下1階ロビー床は開館当時のモザイクタイル(25mm角無釉練り込みタイル)仕様を全て張り替え復元した。2階・3階のホール、階段、廊下は部分復元で既設タイルを残しながら復元を行った。大ホール舞台袖壁のボーダータイル、内部廊下壁の施釉小口タイルからなる窓枠役物タイルの納まり、4階ホールロビー内部の腰壁は茶色の斑点施釉小口タイル張りによる3連コーナー役物が美しい仕上がりとなっている。



地下1階ロビー全景


DATA

施主：名古屋市
 設計：株式会社山下設計
 施工：鴻池・杉本・水野特別共同企業体
 所在地：名古屋市昭和区鶴舞1-1-3
 竣工：2019年2月

商品情報

内装床モザイクタイル：*PRS-30NET/特注色/パターン張
 内装壁ボーダータイル：*FC-40/227×40/OM5034-8 T=13
 内装壁小口タイル(廊下)：*FT-1ロ-ラ-/108*60/OM4848-70:72
 内装壁小口タイル(4階)：*PRM-1/S17BA3-A

内観




2階通路全景



4階ホールロビー全景

内観




4階ホールロビー内観




大ホール(舞台袖壁の一部タイル復元)

ディテール



1階ロビーモザイクタイルディテール



窓枠の役物タイルディテール



4階ホールロビー内コーナー



南西側より正面全景

名古屋市公会堂 / 改修

緑豊かな鶴舞公園の一角に位置する公会堂を近代建築の歴史的雰囲気を残しつつ全面リニューアル

歴史的価値の高い外観や内部のデザインはそのままに、建物外観は各所復元を行った。昭和30年代、50年代に大規模改修を行ったが、今回は耐震補強に合わせ内部も改修した。2階以上の外壁面に張り上げた趣のあるスクラッチタイルを部分補修で復元、隅切曲やアール平など役物も当時のままに復元、他は落下防止の補修などを施し、建築当時の様相をみごとに保つことができた。



南東側より全景

DATA

施主：名古屋市
 設計：株式会社山下設計
 施工：鴻池・杉本・水野特別共同企業体
 所在地：名古屋市昭和区鶴舞1-1-3
 竣工：2019年2月

商品情報

外装壁タイル：*FT-2スジメン/L=225/OM4848-97:99:10 他

外観



正面全景




南西側全景

外観




南東側中景




コーナー部近景

ディテール



開口部タイルディテール



アーチ開口部の役物タイルディテール